

(копию авто совета просвоя
выслать на e-mail vads08@mail.ru)
Заявление vads08@mail.ru

10.03.2016 обратился в салон "Авора" на
тульской с проблемой воды в салоне на
гарантийном автомобиле Пено 408
VIN Z8T4D5FS9DM024782. В результате
диагностики выявлена производственная приписка —
неправильная установка дот. оборудования (проданная
эл. проводка) официальным дилером Пено — "Брейтль
Автомобили" который прекратил свою деятельность и
ликвидирован ЮЛ. (фото проблемы воды в
салоне — прилагается).

В итоге, в гарантийном сервисе мне
было отказано, инженер по гарантии Я. Богатырев
отказался делать официальный запрос по этой
проблеме в представительство Пено.

Прошу дать мне официальный письменный
отказ в гарантийном сервисе с указанием
причины и ссылкой на действующее
законодательство и иные нормативные акты,
либо произвести гарантийный ремонт
(сущность салона, замена шпательной панели
двери кузова, переоборудованная эл. проводка
дот. оборудование, замена уплотнителей, заглушки).

(подпись)

С уважением, [подпись]

10.03.2016г.

